

**Relato:****E.E.F.M. Prof Arthur Porto**

ITEM	AMBIENTE	DESCRIÇÃO
Infiltrações / Goteiras	Copa	Necessária uma inspeção realizada pela empresa executora da obra para identificar a causa da umidade nas paredes, corrigindo o problema e recuperando as paredes afetadas.
	Sala de vídeo	
	Diretoria	
	Salas 7 e 9	
	Há vazamentos hidráulicos pelo tanque e lavatório da copa e bebedouro. O ralo da cozinha também possui problemas, pois a água não é drenada, o que acaba por alagar o espaço.	
	Quando chove escorre água pela coifa, que não funciona.	
	Calha mal dimensionada no pátio interno, o qual transborda água durante a chuva.	
Instalações elétricas	Ar-Condicionado pingando nas salas 7 e 11.	Manutenção dos itens danificados e colocação das tampas cegas nos quadros elétricos.
	Quadro sem isolamento dos disjuntores em diversos pontos da escola.	
	Lâmpadas, ventiladores e interruptores danificados.	
Acessibilidade (Atendimento a NBR 9050/2015 e a lei 10.098 de 2000)	A edificação não promove acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência e ou mobilidade reduzida.	Verificar se o projeto contemplava adequações com a finalidade de promover acessibilidade.
Banheiros	Todos	Adequação dos sanitários, em número suficiente, conforme as diretrizes estabelecidas pela norma vigente.
As salas possuem ventilação e iluminação natural.	Todas as salas.	Todas possuem, apenas a sala 9 precisa de ajuste na janela.
Condições das cadeiras das salas.	Todas	Estão em bom estado, porém fora do padrão das demais.
Revestimento das paredes salas de aula.	Todas as salas.	Revestidas de pastilha cerâmica até 1m de altura e pintura na parte superior da parede.
Revestimento do teto das salas de aula.	Todas as salas.	Forro em lambri de PVC na cor branca.
Prevenção e combate a incêndio.	A escola está sem comunicação visual, luz de emergência dentro dos ambientes e mangueiras que atendam os hidrantes.	Instalar todos os equipamentos necessários para a segurança dos alunos em casos de emergência.
Merenda escolar para os alunos / Como são as condições do local onde é feita a refeição.	Copa	Sim/ Local bem arejado e iluminado. Móveis antigos.
Armazenamento de Alimentos	Dispensa	Está em local adequado.
Possui área de lazer/ Como são as condições.	A quadra da escola ainda não passou pelo processo de reforma, e se encontra em condições precárias e sem iluminação para uso dos alunos.	Sim/ ainda não sofreu intervenção.

**Conclusão:**

As obras da escola Arthur Porto estão em execução, porém grande parte do previsto na reforma já foi concluída e devido a isto a escola se encontra em funcionamento normal.

Apesar da ainda não estar concluída, foram identificados alguns pontos a serem corrigidos, descritos na planilha acima.

Existem também, avarias na edificação decorrentes de atos de vandalismo praticados pelos próprios alunos, tais como:

Mal-uso de extintores de incêndio, com lacres rompidos ou até mesmo o furto do mesmo.

Devido a isso, a escola recolhe todos os extintores. Foi relatado pela equipe da escola, problemas com todas as fechaduras utilizadas tanto para salas de aula como para banheiros, a maioria estão danificadas ou não funcionam. A construtora alega mal-uso, porém, sugere-se inspeção para apurar a qualidade do material utilizado, já que a escola está pouco tempo de funcionamento desde a sua entrega parcial. Os funcionários também alegam o mau acabamento resinado do piso cimentado, que ocasiona grande quantidade de poeira na escola.

Outra situação encontrada dentro da escola foi a grande quantidade de entulho despejada de forma imprópria no interior da edificação, ocasionando insalubridade e risco de proliferação de doenças devido ao acúmulo de água parada.

A escola não apresentou Alvará de funcionamento e Habite-se dos bombeiros, foi entregue apenas o ART da obra.

Belém, 07 de outubro de 2019

**ELABORADO POR:****Filipe J. Gianino Monteiro**

Engenheiro - GPROJ

Auditoria Geral do Estado

**CIENTE:**

ILTON GUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

Auditor Geral do Estado

**Protocolo: 518229**

**FUNDAÇÃO PARÁPAZ**

**ADMISSÃO DE SERVIDOR****Admissão de Servidor**

Órgão: Fundação PARÁPAZ

Vigência: 20/01/2020 à 19/01/2021

Modalidade de Admissão: Temporário

Ato: Contrato Administrativo

FUNÇÃO DO SERVIDOR: PROFESSOR (EDUCAÇÃO FÍSICA)-ANANINDEUA

Nível: GRADUAÇÃO

NOME DO SERVIDOR

MARIA ROSICLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA

Processo: 2019/348595

Ordenador: RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA

**Admissão de Servidor**

Órgão: Fundação PARÁPAZ

Vigência: 20/01/2020 à 19/01/2021

Modalidade de Admissão: Temporário

Ato: Contrato Administrativo

FUNÇÃO DO SERVIDOR: PROFESSOR (INFORMÁTICA)-ANANINDEUA

Nível: GRADUAÇÃO

NOME DO SERVIDOR

EMERSON DE JESUS DA COSTA MIRANDA

Processo: 2019/348595

Ordenador: RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA

**Admissão de Servidor**

Órgão: Fundação PARÁPAZ

Vigência: 20/01/2020 à 19/01/2021

Modalidade de Admissão: Temporário

Ato: Contrato Administrativo

FUNÇÃO DO SERVIDOR: TÉCNICO EM GESTÃO SOCIAL (SERVIÇO SOCIAL)-ANANINDEUA

Nível: GRADUAÇÃO

NOME DO SERVIDOR

DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA

Processo: 2019/348595

Ordenador: RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA

**Admissão de Servidor**

Órgão: Fundação PARÁPAZ

Vigência: 20/01/2020 à 19/01/2021

Modalidade de Admissão: Temporário

Ato: Contrato Administrativo

FUNÇÃO DO SERVIDOR: TÉCNICO EM GESTÃO SOCIAL (SERVIÇO SOCIAL)-ANANINDEUA

Nível: GRADUAÇÃO

NOME DO SERVIDOR

REGIANY PIRES BARATA

Processo: 2019/348595

Ordenador: RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA

**Admissão de Servidor**

Órgão: Fundação PARÁPAZ

Vigência: 20/01/2020 à 19/01/2021

Modalidade de Admissão: Temporário

Ato: Contrato Administrativo

FUNÇÃO DO SERVIDOR: TÉCNICO EM GESTÃO SOCIAL (SERVIÇO SOCIAL)-ANANINDEUA

Nível: GRADUAÇÃO

NOME DO SERVIDOR

MICAELY CARNEIRO DA SILVA

Processo: 2019/348595

Ordenador: RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA

**Admissão de Servidor**

Órgão: Fundação PARÁPAZ

Vigência: 20/01/2020 à 19/01/2021

Modalidade de Admissão: Temporário

Ato: Contrato Administrativo

FUNÇÃO DO SERVIDOR: ODONTÓLOGO- BELÉM

Nível: GRADUAÇÃO

NOME DO SERVIDOR

SÍLVIO AUGUSTO FERNANDES DE MENEZES

Processo: 2019/348595

Ordenador: RAIMUNDA NONATA ROCHA TEIXEIRA