

914	VV0821914	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
915	HV0821915	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
916	VV0821916	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
917	HV0821917	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
918	VV0821918	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
919	HV0821919	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
920	VV0821920	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
921	HV0821921	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
922	VV0821922	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
923	HV0821923	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
924	VV0821924	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
925	HV0821925	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
926	VV0821926	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
927	HV0821927	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
928	VV0821928	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
929	HV0821929	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
930	VV0821930	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
931	HV0821931	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
932	PR0821932	PONTE ROLANTE Nº 1 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
933	PR0821933	PONTE ROLANTE Nº 2 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
934	SI0821934	SILO Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
935	SI0821935	SILO Nº 2 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
936	SI0821936	SILO Nº 3 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
937	SI0821937	SILO Nº 4 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
938	SI0821938	SILO Nº 5 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

939	SI0821939	SILO Nº 6 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
940	SI0821940	SILO Nº 7 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
941	SI0821941	SILO Nº 8 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
942	SI0821942	SILO Nº 9 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
943	SI0821943	SILO Nº 10 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
944	SI0821944	SILO Nº 11 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
945	SI0821945	SILO Nº 12 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
946	SI0821946	SILO Nº 13 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
947	SI0821947	SILO Nº 14 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
948	SI0821948	CONTAINER Nº 1 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO DO FORNO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
949	SI0821949	CONTAINER Nº 2 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO DO FORNO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
950	SI0821950	CONTAINER Nº 3 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 2 DE CALCINADO DO FORNO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
951	BA0822951	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
952	BA0822952	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
953	BA0822953	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
954	BA0822954	BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DE ESPERA DO ELETRODO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
955	BA0822955	BOMBA HIDRÁULICA SLIPPING DOS ELETRODOS Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
956	BA0822956	BOMBA HIDRÁULICA SLIPPING DE ESPERA DO ELETRODOS DO FORNO Nº 1 DE	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
957	BA0822957	BOMBA DE RESFRIAMENTO/FILTRAGEM DA HIDRÁULICA DOS ELETRODOS DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
958	BA0822958	BOMBA HIDRÁULICA Nº 1 DOS CANHÕES DE LAMA	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
959	BA0822959	BOMBA HIDRÁULICA Nº 2 DOS CANHÕES DE LAMA	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
960	BO0822960	VENTILADOR Nº1 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
961	BO0822961	VENTILADOR Nº2 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
962	BO0822962	VENTILADOR Nº3 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
963	BO0822963	VENTILADOR Nº4 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

964	BO0822964	VENTILADOR Nº5 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
965	BO0822965	VENTILADOR Nº6 DE RESFRIAMENTO DO TETO DO FORNO DE FUSÃO Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
966	BO0822966	VENTILADOR Nº 1 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
967	BO0822967	VENTILADOR Nº 2 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
968	BO0822968	VENTILADOR Nº 3 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
969	BO0822969	VENTILADOR Nº 4 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
970	BO0822970	VENTILADOR Nº 5 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
971	BO0822971	VENTILADOR Nº 6 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
972	BO0822972	VENTILADOR Nº 7 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
973	BO0822973	VENTILADOR Nº 8 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
974	BO0822974	VENTILADOR Nº 9 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
975	BO0822975	VENTILADOR Nº 10 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
976	BO0822976	VENTILADOR Nº 11 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
977	BO0822977	VENTILADOR Nº 12 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
978	BO0822978	VENTILADOR Nº 13 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
979	BO0822979	VENTILADOR Nº 14 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
980	BO0822980	VENTILADOR Nº 15 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
981	BO0822981	VENTILADOR Nº 16 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
982	BO0822982	VENTILADOR Nº 17 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
983	BO0822983	VENTILADOR Nº 18 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
984	BO0822984	VENTILADOR Nº 19 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
985	BO0822985	VENTILADOR Nº 20 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
986	BO0822986	VENTILADOR Nº 21 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
987	BO0822987	VENTILADOR Nº 22 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
988	BO0822988	VENTILADOR Nº 23 DE RESFRIAMENTO DO FUNDO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21