

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|--------------|----|---|------------|
| 614 | CM0811614 | CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 615 | DA0811615 | DAMPER Nº 1 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE CALCIÇÃO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 616 | DA0811616 | DAMPER Nº 2 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE CALCIÇÃO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 617 | DA0811617 | DAMPER Nº 3 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO DE CALCIÇÃO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 618 | GD0811618 | PONTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DA LINHA 1 - GUINCHO 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 619 | GD0811619 | PONTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DA LINHA 1 - GUINCHO 2 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 620 | HO0811620 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 621 | HO0811621 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 622 | HO0811622 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 623 | HO0811623 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 624 | HO0811624 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 625 | HO0811625 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 626 | HO0811626 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 627 | HO0811627 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 628 | HO0811628 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 629 | HO0811629 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 630 | HO0811630 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 631 | HO0811631 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 632 | HO0811632 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 633 | HO0811633 | TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 634 | VV0811634 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 635 | HV0811635 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 636 | VV0811636 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 637 | HV0811637 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 638 | VV0811638 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|--------------|----|---|------------|
| 639 | HV0811639 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 640 | VV0811640 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 641 | HV0811641 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 642 | VV0811642 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 643 | HV0811643 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 644 | VV0811644 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 645 | HV0811645 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 646 | VV0811646 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 647 | HV0811647 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 648 | VV0811648 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 649 | HV0811649 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 650 | VV0811650 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 651 | HV0811651 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 652 | VV0811652 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 653 | HV0811653 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 654 | VV0811654 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 655 | HV0811655 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 656 | VV0811656 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 657 | HV0811657 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 658 | VV0811658 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 659 | HV0811659 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 660 | VV0811660 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 661 | HV0811661 | VÁLVULA DE DESCARGA DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 662 | PR0811662 | PONTE ROLANTE Nº 1 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 663 | PR0811663 | PONTE ROLANTE Nº 2 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|--------------|----|---|------------|
| 664 | SI0811664 | SILO Nº 1 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 665 | SI0811665 | SILO Nº 2 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 666 | SI0811666 | SILO Nº 3 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 667 | SI0811667 | SILO Nº 4 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 668 | SI0811668 | SILO Nº 5 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 669 | SI0811669 | SILO Nº 6 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 670 | SI0811670 | SILO Nº 7 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 671 | SI0811671 | SILO Nº 8 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 672 | SI0811672 | SILO Nº 9 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 673 | SI0811673 | SILO Nº 10 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 674 | SI0811674 | SILO Nº 11 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 675 | SI0811675 | SILO Nº 12 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 676 | SI0811676 | SILO Nº 13 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 677 | SI0811677 | SILO Nº 14 DE ALIMENTAÇÃO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 678 | SI0811678 | CONTAINER Nº 1 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 679 | SI0811679 | CONTAINER Nº 2 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 680 | SI0811680 | CONTAINER Nº 3 DA LINHA DE TRANSFERÊNCIA Nº 1 DE CALCINADO DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 681 | BA0812681 | BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 682 | BA0812682 | BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 2 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 683 | BA0812683 | BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DO ELETRODO Nº 3 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 684 | BA0812684 | BOMBA DO GUINCHO HIDRÁULICO DE ESPERA DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 685 | BA0812685 | BOMBA HIDRÁULICA SLIPPING DO ELETRODO Nº 1 DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 686 | BA0812686 | BOMBA HIDRÁULICA SLIPPING DE ESPERA DOS ELETRODOS DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 687 | BA0812687 | BOMBA HIDRÁULICA DE RESFRIAMENTO/FILTRAGEM DOS ELETRODOS DO FORNO Nº 1 | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |
| 688 | BA0812688 | BOMBA HIDRÁULICA Nº 1 DOS CANHÕES DE LAMA | Minas Gerais | vb | 1 | 8514.30.21 |