

839	TR0814839	TRANSPORTADOR DE ARRASTO Nº 2 DO FILTRO DE MANGAS DE PROCESSO DO FORNO Nº 1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
840	BO0821840	GUINCHO DO SOPRADOR PRINCIPAL DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
841	BO0821841	GUINCHO ESCRAVO DO SOPRADOR DA PONTE ROLANTE Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
842	BO0821842	SOPRADOR Nº 1 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
843	BO0821843	SOPRADOR Nº 2 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
844	BO0821844	SOPRADOR DO CARRO RE Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
845	BO0821845	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 1 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
846	BO0821846	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 2 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
847	BO0821847	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 3 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
848	BO0821848	SOPRADOR DE TROLLEY Nº 4 DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
849	BO0821849	SOPRADOR DE TROLLEY RE DO CARRO Nº 2 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
850	CH0821850	TUBO DE CARGA Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
851	CH0821851	TUBO DE CARGA Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
852	CH0821852	TUBO DE CARGA Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
853	CH0821853	TUBO DE CARGA Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
854	CH0821854	TUBO DE CARGA Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
855	CH0821855	TUBO DE CARGA Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
856	CH0821856	TUBO DE CARGA Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
857	CH0821857	TUBO DE CARGA Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
858	CH0821858	TUBO DE CARGA Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
859	CH0821859	TUBO DE CARGA Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
860	CH0821860	TUBO DE CARGA Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
861	CH0821861	TUBO DE CARGA Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
862	CH0821862	TUBO DE CARGA Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
863	CH0821863	TUBO DE CARGA Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

864	CH0821864	TUBO DE CARGA Nº 15 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
865	CH0821865	TUBO DE CARGA Nº 16 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
866	CH0821866	TUBO DE CARGA Nº 17 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
867	CH0821867	TUBO DE CARGA Nº 18 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
868	CH0821868	TUBO DE CARGA Nº 19 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
869	CH0821869	TUBO DE CARGA Nº 20 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
870	CH0821870	TUBO DE CARGA Nº 21 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
871	CH0821871	TUBO DE CARGA Nº 22 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
872	CH0821872	TUBO DE CARGA Nº 23 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
873	CH0821873	TUBO DE CARGA Nº 24 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
874	CH0821874	TUBO DE CARGA Nº 25 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
875	CH0821875	TUBO DE CARGA Nº 26 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
876	CH0821876	TUBO DE CARGA Nº 27 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
877	CH0821877	TUBO DE CARGA Nº 28 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
878	CH0821878	TUBO DE CARGA Nº 29 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
879	CH0821879	TUBO DE CARGA Nº 30 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
880	CH0821880	TUBO DE CARGA Nº 31 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
881	CH0821881	TUBO DE CARGA Nº 32 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
882	CH0821882	TUBO DE CARGA Nº 33 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
883	CM0821883	CARRO Nº 3 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
884	CM0821884	CARRO Nº 4 DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
885	DA0821885	DAMPER Nº 1 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
886	DA0821886	DAMPER Nº 2 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
887	DA0821887	DAMPER Nº 3 DO TÚNEL DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
888	GD0821888	PONTE ROLANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DA LINHA Nº2 - GUINDASTE Nº1	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21

889	GD0821889	PONTE ROLANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALCINADO DA LINHA Nº2 - GUINDASTE Nº2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
890	HO0821890	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
891	HO0821891	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
892	HO0821892	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
893	HO0821893	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
894	HO0821894	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
895	HO0821895	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 6 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
896	HO0821896	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 7 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
897	HO0821897	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 8 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
898	HO0821898	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 9 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
899	HO0821899	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 10 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
900	HO0821900	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 11 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
901	HO0821901	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 12 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
902	HO0821902	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 13 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
903	HO0821903	TAMPA DE EXAUSTÃO DO SILO DE ALIMENTAÇÃO Nº 14 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
904	VV0821904	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
905	HV0821905	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 1 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
906	VV0821906	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
907	HV0821907	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 2 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
908	VV0821908	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
909	HV0821909	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 3 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
910	VV0821910	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
911	HV0821911	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 4 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
912	VV0821912	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21
913	HV0821913	VÁLVULA DE DESCARGA DA CAIXA DE ALIMENTAÇÃO Nº 5 DO FORNO Nº 2	Minas Gerais	vb	1	8514.30.21